





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ  
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Ταχ. Δ/ση :



Θεσσαλονίκη,



Ταχ. Κώδικας :

Πληροφορίες :

Αρ. Τηλεφώνου :

Ηλεκτρον. Δ/ση:

## Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Βόλου, με φορέα τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που βρίσκεται στην περιοχή «Μπουρμπουλήθρα» του Δήμου Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων για τη διερεύνηση του φαινομένου ρύπανσης της θάλασσας στον Λιμένα Βόλου.

### Σχετικά.:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'/09-10-01) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος...».
3. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-20-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ... και άλλες επείγουσες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α'/30-10-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».
8. Η Υ.Α. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β' /24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση

και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)».

9. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
10. Η Α.Π. οικ. 146933/03-08-2005 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία και επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος Περιοχής Βόλου που βρίσκεται στην περιοχή «Μπουρμπουλήθρα» του Νομού Μαγνησίας».
11. Η Α.Π. οικ. 197493/10-04-2012 «Ανανέωση και Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 146933/3.8.2005 για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος Περιοχής Βόλου, που βρίσκεται στην περιοχή «Μπουρμπουλήθρα» του Δήμου Βόλου στο Νομό Μαγνησίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Η Α.Π. οικ. 51349/26-10-2016 «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος Περιοχής Βόλου, που βρίσκεται στην περιοχή «Μπουρμπουλήθρα» του Δήμου Βόλου στο Νομό Μαγνησίας, και αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 146933/3.8.2005, ΥΑ 197493/10.4.2012)»
13. Η Α.Π. οικ. 46201/09-11-2017 «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ (ΥΑ 51349/26.10.2016) για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος Περιοχής Βόλου, που βρίσκεται στην περιοχή «Μπουρμπουλήθρα» του Δήμου Βόλου στο Νομό Μαγνησίας».
14. Η ΑΒΜ: Α25-957/30-04-2025 παραγγελία της κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/45826/2801/30-4-2025).
15. Το Α.Π. 2151.25/2312/09-05-2025 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/50413/3037/12-05-2025).
16. Το από 09/05/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/50263/3027/09-05-2025)
17. Το Α.Π.: 2151.25/2345/12-05-2025 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Α.Π.: ΕΜΠ.12/12-05-2025)
18. Η από 13/05/2025 αυτοψία Επιθεωρητών ΤΕΠ/ΣΕΒΕ
19. Το Α.Π. 8323/26-08-2025 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/56857/3416/26-05-2025).
20. Η Α.Π. Α3836/04-09-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας δήμων της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 94Ρ146ΝΠΙΘ-Ω99).
21. Το Α.Π. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/130568/8062/20-11-2025 έγγραφο του ΤΕΠ/ΣΕΒΕ.
22. Το Α.Π. 468728/03-12-2025 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ /136890/8466/03-12-2025)
23. Το Α.Π. 470310/03-12-2025 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
24. Το Α.Π. 473693/05-12-2025 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/137840/8551/05-12-2025).

## **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ημερομηνία ελέγχου: 13 Μαΐου 2025

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μείζονος Περιοχής Βόλου

Υπεύθυνος: Σοφία Τρεσιντσή, Υπάλληλος ΔΕΥΑΜΒ

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος που διενήργησαν την αυτοψία: Δρ Ε. Ελευθεριάδου, Σ. Κόκλης και Δρ Σ. Χριστοφόρου

Είδος Ελέγχου: Έκτακτος σε συνέχεια του (14) σχετικού.

Κατά τον έλεγχο συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας και ελήφθησαν φωτογραφίες. Η Έκθεση Αυτοψίας υπεγράφη

από τους Επιθεωρητές και την κ. Σοφία Τρεσιντσή, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ. Η προσαγωγή των αστικών λυμάτων γίνεται μέσω δικτύου κεντρικών αποχευτικών αγωγών, κεντρικών αντλιοστασίων και συλλεκτήρων αγωγών στην εγκατάσταση στη θέση Μπουρμπουλήθρα. Τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται μέσω αγωγού στη θέση Αγκίστρι όπου διατίθενται στη θαλάσσια περιοχή.

Σημειώνεται ότι η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με παράταση έως τις 04/03/2026 με το (20) σχετικό, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2023.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

## **Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**

### **Γενικά Στοιχεία:**

Στην ΕΕΛ Βόλου οδηγούνται τα λύματα της πόλης του Βόλου και άλλων περιφερειακών οικισμών, καθώς και βοθρολύματα και τα υγρά απόβλητα των Α' και Β' ΒΙΠΕ που είναι ομοειδή με τα αστικά λύματα.

### **Περιβαλλοντική κατάταξη και υπαγωγή σε ειδικές διατάξεις:**

Το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1 της (8) σχετικής ΥΑ.

### **Ιστορικό Ελέγχων:**

Σύμφωνα με το (24) σχετικό η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει επιβάλλει διοικητική κύρωση στη ΔΕΥΑΜΒ με την Α.Π. 6013/08-08-2017 Απόφαση Επιβολής Προστίμου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επίσης η Υπηρεσία μας μετά από έλεγχο στις 30/11/2011 εξέδωσε την Α.Π. οικ. 7009/21-08-2018 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία ακυρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4964/2022.

## **Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ**


### **Γ.1 Αδειες-Έγγραφα**

Για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Βόλου έχει εκδοθεί η ΚΥΑ ΑΕΠΟ 146933/3.8.2005 (10 σχετική), η οποία ανανεώθηκε/τροποποιήθηκε με την οικ.197493/10-04-2012 ΑΕΠΟ (11 σχετική) με ισχύ έως 10/04/2022. Οι επόμενες δύο τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ, το 2016 και το 2017 (12 και 13 σχετικές) δεν επέφεραν κάποια αλλαγή στη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ. Σύμφωνα με την τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011 με το άρθρο 1 του Ν. 4685/2020 και το άρθρο 163 του Ν. 4951/2022, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των ΑΕΠΟ που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του Ν. 4685/2020 μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπενταετίας, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του φορέα και έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τη Διοίκηση (απόφαση του ΣτΕ 1296/2024). **Η ΔΕΥΑΜΒ δεν υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση ως όφειλε στην αδειοδοτούσα αρχή μετά την έκδοση του Ν. 4951/2022, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη παράτασης ισχύος της ΑΕΠΟ μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαπενταετίας, ήτοι 10/04/28, σε αντίθεση με το άρθρο 163 του Ν. 4951/2022.**

### **Γ.2 Υγρά απόβλητα**

Σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο φρεάτιο όπου συμβάλλει ο αγωγός με ανεπεξέργαστα λύματα από την περιοχή των Αλυκών και της Ν. Αγχιάλου με τον κύριο αγωγό που διοχετεύει τα επεξεργασμένα λύματα από την ΕΕΛ στο σημείο διάθεσης των λυμάτων στον Παγασητικό κόλπο (θέση Αγκίστρι), βάσει της ΑΕΠΟ. **Συνεπώς, τα ανεπεξέργαστα λύματα της Ν. Αγχιάλου και των Αλυκών**

εισέρχονται στον κύριο αγωγό των επεξεργασμένων λυμάτων και καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, χωρίς να οδηγούνται για επεξεργασία στην ΕΕΛ, σε αντίθεση με την (12) σχετική ΑΕΠΟ και το άρθρο 1 της ΚΥΑ 5673/400/1997. Κατά δήλωση του Γεν. Δ/νη κ. Κουτσιφέλη Δημήτριο, το δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες μετά την κακοκαιρία Daniel, με αποτέλεσμα θαλασσινό νερό να έχει διεισδύσει εντός του δικτύου στις Αλυκές και να γίνεται αραίωση των λυμάτων. Η ΔΕΥΑΜΒ έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου δικτύου στην περιοχή των Αλυκών, έχει αντικατασταθεί ο αγωγός αποχέτευσης από το αντλιοστάσιο Α4 προς το Α3, αλλά αναμένεται η αντικατάσταση και του υπόλοιπου κατεστραμμένου δικτύου, από το αντλιοστάσιο Α3 ως τη συμβολή των οδών Λυδίας με Λεμάν (Χάρτης 1).



Χάρτης 1: Ενδεικτικός χάρτης

Η ΔΕΥΑΜΒ με το (19) σχετικό υπέβαλλε αποτελέσματα αναλύσεων φυσικοχημικών παραμέτρων λυμάτων στην έξοδο του κύριου αγωγού στη θέση Αγκίστρι και στην έξοδο της ΕΕΛ από τον Ιανουάριο του 2025 έως τη μέρα της αυτοψίας, από τις οποίες δεν προκύπτουν υπερβάσεις των ορίων της (12) σχετικής ΑΕΠΟ. Επίσης πραγματοποιεί μετρήσεις στο αντλιοστάσιο Αλυκών που περιλαμβάνουν και τα ανεπεξεργαστα λύματα της Ν. Αγκιάλου, από τις οποίες δεν προκύπτουν υπερβάσεις των ορίων διάθεσης της (12) σχετικής ΑΕΠΟ. **Ωστόσο**, από τα υποβληθέντα προκύπτει ότι η ΔΕΥΑΜΒ δεν υλοποιεί το σύνολο της απαιτούμενης παρακολούθησης, καθώς δεν πραγματοποιεί μετρήσεις μικροβιολογικών παραμέτρων στην έξοδο του αγωγού στο Αγκίστρι, συγκεκριμένα των ολικών κολοβακτηριοειδών, ούτε μετρήσεις καθιζανόντων και επιπλεόντων στερεών, λιπών-ελαίων και υπολειμματικού χλωρίου, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2025 έως τη μέρα της αυτοψίας, σε αντίθεση με τους όρους 4.3.2.5

και 4.3.2.10 της Α.Π. οικ. 51349/26-10-2016 ΑΕΠΟ, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των λυμάτων ως προς αυτές τις παραμέτρους και άρα να υπάρχει ο κίνδυνος υπερβάσεων και ως εκ τούτου κίνδυνος ρύπανσης/μόλυνσης, σε αντίθεση με το άρθρο 1 του Ν.1650/1986 και το άρθρο 1 της ΚΥΑ 5673/400/1997.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο φρεάτιο δειγματοληψίας της εξόδου του κύριου αγωγού προς τον Παγασητικό κόλπο (Φωτ. 1) στη θέση Αγκίστρι, όπου και λήφθηκε δείγμα εις διπλούν από διαπιστευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια δειγματοληψιών και ανάλυσης, ώστε το ένα δείγμα να αναλυθεί από το εργαστήριο που διενήργησε τη δειγματοληψία, ενώ το δεύτερο δείγμα στάλθηκε από τους Επιθεωρητές σε δεύτερο διαπιστευμένο εργαστήριο, χωρίς να κοινοποιηθεί η επωνυμία του. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο εργαστηρίων προκύπτουν μεγάλες αποκλίσεις κυρίως ως προς τις μικροβιολογικές παραμέτρους και μικρότερες ως προς τις υπόλοιπες παραμέτρους (κυρίως για τα λίπη-έλαια και το αμμωνιακό άζωτο). Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων από τη συγκεκριμένη δειγματοληψία για την τήρηση ή μη των ορίων υπέρβασης.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χείμαρρο Ξηριά στο σημείο εξόδου του παρακαμπτήριου αγωγού έκτακτης ανάγκης (by pass) (Φωτ. 2), ο οποίος σύμφωνα με τον όρο 4.3.2.5 της (12) σχετικής ΑΕΠΟ, χρησιμοποιείται σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις. Κατά δήλωση παροχετεύονταν επεξεργασμένα λύματα στον αγωγό έκτακτης ανάγκης την προηγούμενη εβδομάδα της αυτοψίας από Δευτέρα 28/4 έως και τις 8/5. Η ΔΕΥΑΜΒ με το Α.Π. 5833/29-04-2025 ενημέρωσε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου για τη λειτουργία του παρακαμπτήριου αγωγού διάθεσης λυμάτων στον Ξηριά από τις 28-04, λόγω βλάβης του καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στο Αγκίστρι, ενώ με το Α.Π. 6760/08-05-2025 ενημέρωσε για την αποκατάσταση της βλάβης και τη διακοπή της διάθεσης των λυμάτων στον Ξηριά στις 08/05/2025. Η ΔΕΥΑΜΒ μετά από εντολή της Περιφέρειας πραγματοποίησε μετρήσεις στην έξοδο του αγωγού στο ρέμα Ξηριά, καθώς και στο σημείο εκβολής του Ξηριά εντός του Λιμένα Βόλου, από τις οποίες δεν προκύπτουν υπερβάσεις των ορίων της (12) σχετικής ΑΕΠΟ. Σημειώνεται ότι το φαινόμενο της ρύπανσης εμφανίστηκε στις 04/05/2025.

Την ημέρα της αυτοψίας δεν πραγματοποιούνταν και δεν διαπιστώθηκε διάθεση λυμάτων από τον εν λόγω αγωγό. Διαπιστώθηκε μικρή ροή από το στόμιο του αγωγού προς τον Ξηριά, η οποία κατά δήλωση οφείλεται σε αγωγό ομβρίων για την αποστράγγιση της περιοχής και δεδομένου ότι είχε προηγηθεί βροχόπτωση. Κατά δήλωση, η μικρή ροή οφείλεται και στο γεγονός ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι υψηλός. Δεν υπήρχε δυσοσμία, ούτε παρατηρήθηκαν ακάθαρτα νερά εντός της κοίτης του Ξηριά. Δεν κατέστη δυνατή η δειγματοληψία λόγω χαμηλής στάθμης εντός του φρεατίου.

Σύμφωνα με τον όρο 4.3.2.5 της (12) σχετικής ΑΕΠΟ, «*Η τροφοδοσία του έργου μετά την εξάμμωση να μπορεί να απομονωθεί πλήρως με θυροφράγματα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαμψη του έργου μέσω αγωγού απευθείας στο χείμαρρο Ξηριά. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός αγωγός παράκαμψης (by pass) της εγκατάστασης*». Συνεπώς σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, τα λύματα που διατίθενται στον Ξηριά δεν είναι πλήρως επεξεργασμένα, καθώς έχουν διέλθει μόνο από τη μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας. Άρα δεν τεκμηριώνεται η δήλωση της ΔΕΥΑΜΒ περί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων στον Ξηριά, καθώς τεχνικά βάσει της (12) σχετικής ΑΕΠΟ, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και καθώς στην Α.Π. οικ. 7009/21-08-2018 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της Υπηρεσίας μας βεβαιώθηκε παράβαση για εγκατάσταση του by pass πριν τη μονάδα εσχάρωσης. Με τα (22) και (23) σχετικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας μας απέστειλαν τις ενημερώσεις που έλαβαν από τη ΔΕΥΑΜΒ για χρήση του by pass, συμπεριλαμβανομένης και

της πιο πρόσφατης στις 29/04/2025, λίγο πριν το φαινόμενο ρύπανσης.


#### **Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων διαπιστώθηκαν οι εξής μη-συμμορφώσεις οι οποίες, βάσει της παρ. 11 του αρθ. 20 του Ν. 4014/2011 αξιολογήθηκαν ως μη ασήμαντες (περ. γ της παρ. 11 του αρθ. 20 του Ν 4014/2011), για τις οποίες προβλέπεται η κλήση του ελεγχόμενου σε απολογία.

1. Μη υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για ανανέωση της ΑΕΠΟ (παρ. Γ.1)
2. Διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων (παρ. Γ.2)
3. Ελλιπής παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων (παρ. Γ.2)

Κατόπιν των ανωτέρω, το παρόν επέχει θέση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου της παρ. 11α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021.

**Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος**



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Φωτογραφία 1: Φρεάτιο δειγματοληψίας θέση Αγκίστρι



Φωτογραφία 2: Έξοδος by pass στον Ξηριά